



Investigare gli incidenti

Siamo sicuri di cercare le
cause giuste?



AREA LAVORO INFORTUNIO

Attività: posizionare alcune casse di legno contenenti attrezzature, utilizzando una gru

ALBERO DELLE CAUSE RADICE

CAUSA IMMEDIATA – ROTTURA DELLA FUNE

CULTURA E FORMAZIONE



TS1 Formazione inadeguata: la formazione specifica sulle tecniche di ispezione delle funi non è stata efficace, non permettendo di rilevare l'usura critica



TS2 Sovraccarico di obiettivi a breve termine: la pressione sulle scadenze ha portato a compromessi sulla qualità delle ispezioni



TS3 Non conformità alle normative di sicurezza: si è riscontrato il mancato rispetto delle norme relative alla manutenzione delle attrezzature)

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO



TS4 Mancanza di margini temporali: la fretta nel programma di lavoro ha direttamente compromesso la qualità dell'ispezione pre-sollevamento.

CONTESTO OPERATIVO



TS11 Procedure operative non definite o non seguite: le procedure per l'ispezione delle attrezzature e per la delimitazione delle aree di sicurezza non sono state efficacemente applicate.



TS12 Carente manutenzione delle attrezzature: la fune si è rotta a causa di usura avanzata



ALBERO DELLE CAUSE RADICE

CAUSA IMMEDIATA – IL LAVORATORE PASSA SOTTO IL CARICO

COMUNICAZIONE E DINAMICHE RELAZIONALI



TS10 Comportamenti a rischio: il lavoratore ha assunto una posizione pericolosa direttamente sotto il carico sospeso

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO



TS7 Carente supervisione e monitoraggio: la supervisione sul campo non ha impedito che il lavoratore si posizionasse in un'area di pericolo e non ha garantito la rigorosa applicazione delle procedure di sicurezza

CONTESTO OPERATIVO



TS11 Procedure operative non definite o non seguite: le procedure per la delimitazione delle aree di sicurezza non sono state efficacemente applicate

CONTESTO OPERATIVO



TS12 Spazi di lavoro non sicuri: l'area di movimentazione non era adeguatamente protetta, con barriere insufficienti a prevenire l'accesso

